

**Приложения к акту обследования,
к паспорту доступности**

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол структурное подразделение – детский сад «Золотой ключик»,

п. Суходол, ул. Суворова, д.43а

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1, 1А, 1Б	1	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания. Со стороны ул. Школьная отсутствует пандус для въезда на территорию	К, О, С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания, установить пандус для въезда на территорию	работы в порядке текущего ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1, 4	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	4	2	Отсутствие Тактильной ленты и	К, С, О	Приобретение и установка	текущий ремонт

					ограничений на ступени		тактильных пиктограмм	
1.4	Пандус (наружный)	есть	3	2	-	К, О, С	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	К, О, С, Г	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы			

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-	текущий ремонт

<*>

1.ДП-В-доступно полностью всем;

2.ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);

3.ДЧ-В-доступно частично всем;

4.ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

5.ДУ-доступно условно;

6.ВНД-недоступно

<*>

Указывается один из вариантов:

1. не нуждается;
2. ремонт (текущий, капитальный);
3. индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
4. технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	2	отсутствие тактильных пиктограмм	С, Г, У	приобретение и установка тактильных пиктограмм	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	2, 3		К, О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	2, 3	отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	С	приобретение и установка	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	5	2, 3	отсутствие фиксаторов	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	6	5, 6		С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В (Г, О, С, У)			текущий ремонт

<*>

- 1.ДП-В**-доступно полностью всем;
- 2.ДП-И**(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
- 3.ДЧ-В**-доступно частично всем;
- 4.ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- 5.ДУ**-доступно условно;
- 6.ВНД**-недоступно

<***>

Указывается один из вариантов:

1. не нуждается;
2. ремонт (текущий, капитальный);
3. индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
4. технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	7, 8, 9	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	Установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	10,11	отсутствуют контрастные цветовые полосы на ступенях, тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	О, К, С	нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К, О	Установить пандус телескопический, подъемно-вертикальный мобильный	капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	9	5, 11, 12	отсутствие тактильных пиктограмм	С, Г, У	приобретение и установка	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		19,20 ,21	отсутствие пандуса, отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	К, С, Г, У,	установка пандуса, приобретение и установка тактильных пиктограмм	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	текущий ремонт

Заключение по структурно-функциональной зоне путей движения внутри здания

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД			текущий ремонт

<*>

1.ДП-В-доступно полностью всем;

2.ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);

3.ДЧ-В-доступно частично всем;

4.ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

5.ДУ-доступно условно;

6.ВНД-недоступно

<***>

Указывается один из вариантов:

1. не нуждается;
2. ремонт (текущий, капитальный);
3. индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
4. технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I -зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10	18		К, О, С, Г, У		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
целевого назначения здания	ВНД			

<*>

- 1.ДП-В**-доступно полностью всем;
- 2.ДП-И**(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
- 3.ДЧ-В**-доступно **частично** всем;
- 4.ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

5.ДУ-доступно **условно**;

6.ВНД-**недоступно**

<***>

Указывается один из вариантов:

1. не нуждается;
2. ремонт (текущий, капитальный);
3. индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
4. технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**Заключение по структурно-функциональной зоне целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
место приложения труда	ВНД			

<*>

1. **ДП-В**-доступно полностью всем;
2. **ДП-И**(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
3. **ДЧ-В**-доступно частично всем;
4. **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

5.ДУ-доступно условно;

6.ВНД-недоступно

<*>

Указывается один из вариантов:

1. не нуждается;
2. ремонт (текущий, капитальный);
3. индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
4. технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11	13, 14	отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С, О, Г	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	12	15,15а,15б	отсутствуют в душевой настенный поручни, переносные или закрепленные к стене складное сиденье	К, С, О, Г	установить поручни и поставить складное сиденье	капитальный ремонт

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	13	16, 17				
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях, отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С, О, Г	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки, установить поручни и опоры, крючки для одежды, костылей и т.п.	капитальный ремонт

Заключение по структурно-функциональной зоне санитарно-гигиенических помещений

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ –И (Г, У)		№13,14,15	капитальный ремонт

<*>

- 1.ДП-В-доступно полностью всем;
- 2.ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
- 3.ДЧ-В-доступно частично всем;
- 4.ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- 5.ДУ-доступно условно;
- 6.ВНД-недоступно

<***>

Указывается один из вариантов:

1. не нуждается;
2. ремонт (текущий, капитальный);
3. индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
4. технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие табличек с шрифтом Брайля	С, Г, О, К	приобретение и установка	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие акустических средств	С, Г, О, К	приобретение и установка	индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие тактильных пиктограмм	С	приобретение и установка	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)		индивидуальные решения с ТСР

Заключение по структурно-функциональной зоне системы информации на объекте

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		№ на плане	№ фото	
системы информации на объекте	ДЧ-И, ДУ (Г, О, У)			текущий ремонт

<*>

1. **ДП-В**-доступно полностью всем;
2. **ДП-И**(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
3. **ДЧ-В**-доступно **частично** всем;
4. **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
5. **ДУ**-доступно **условно**;
6. **ВНД**-**недоступно**

<***>

Указывается один из вариантов:

1. не нуждается;
2. ремонт (текущий, капитальный);
3. индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
4. технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории м.р. Сергиевский на 2021г.**

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол, структурное подразделение – детский сад «Золотой ключик»	446552 Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Суворова, д.43а	№48	Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт	капитальный ремонт	ДЧ-И (К, С, Г, У, О)				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

